



ATS

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE SANTE

Service Santé-Environnement

**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE**

Analysis results from health control of bathing water

Articles L. 1332-1 à L. 1332-9, D. 1332-14 à D. 1332-38 du Code de la Santé Publique

Document destiné à l'affichage sur le lieu de baignade pour information du public

INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE :	Miquelon-Langlade
N° D'ANALYSE :	2023-0993
POINT DE SURVEILLANCE :	BELLE RIVIERE
DATE DE PRELEVEMENT :	23/08/2023
PRELEVEUR :	Séverine ILHARREGUY
DATE D'ANALYSE :	24/08/2023
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	DTAM

(1) respect
des normes
AFNOR
résultats
non
COFRAC
laboratoire
DTAM non
agréé par le
ministère de
la santé

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	VALEUR LIMITE Bon/Moyen	VALEUR LIMITE Moyen/Mauvais
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Escherichia coli / 100 ml	15	100	1800
Entérocoques / 100 ml	61	100	660
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH	6,88	-	6 < PH < 9
Coloration	Absence	-	
Huiles	Absence	-	
Substances tensio-actives/Mousses	Absence	-	
Odeurs	Absence	-	
Température de l'eau	19,8°C	-	
Température de l'air	-	-	
Transparence	-	-	> 1 m

Directive n° 2006/7/CE – Décret n° 2008-990

CONCLUSION SANITAIRE / HEALTH CONCLUSION :

Eau de bonne qualité sanitaire pour la baignade au vu des paramètres analysés
Water with good health quality for bathing in view of parameters analysed

CONSEIL AUX BAIGNEURS :

- Ramassez vos déchets et ne les jetez pas à l'eau
- Ne pas faire baigner les animaux
- Protégez-vous du soleil
- Désinfectez et pansez vos plaies
- Surveillez vos enfants
- Rentrer progressivement dans l'eau

**Pour plus de
renseignements :**

ATS ou site internet

www.baignades.sante.gouv.fr



Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon



Pour la Directrice de l'ATS
L'Ingénieur sanitaire,
Sahondra RAMANANTSOA

Signé