



**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE**

Document destiné à l'affichage sur le lieu de baignade pour information du public

INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE :	MIQUELON/LANGLADE
N° D'ANALYSE :	2022-0901
POINT DE SURVEILLANCE :	COIN DU SABLE
DATE DE PRELEVEMENT :	17/08/2022
PRELEVEUR :	Séverine ILHARREGUY (DTAM)
DATE D'ANALYSE :	18/08/2022
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	DTAM

(1) respect des normes AFNOR résultats non COFRAC laboratoire DTAM non agréé par le ministère de la santé

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	VALEUR GUIDE (2)	LIMITE IMPERATIVE (3)
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Coliformes totaux / 100 ml	<2	500	10 000
Escherichia coli / 100 ml	<2	100	20 000
Entérocoques / 100 ml	22	100	-
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
PH	8.15	-	6 < PH < 9
Coloration	-	-	Absence
Conductivité	-	-	-
Huiles	Absence	-	Absence
Mousses	Absence	-	Absence
Odeurs	Absence	-	Absence
Température	18°C	-	
Turbidité	1.96		

(2) valeur guide : valeur guide indicatrice pouvant être dépassée de manière non significative

(3) limite impérative : valeur à ne pas dépasser

Directive n° 2006/7/CE – Décret n° 2008-990

CONCLUSION SANITAIRE :

Baignade autorisée au regard des paramètres analysés.

CONSEIL AUX BAIGNEURS :

- Ramassez vos déchets et ne les jetez pas à l'eau
- Ne pas faire baigner les animaux
- Protégez-vous du soleil
- Désinfectez et pansez vos plaies
- Surveillez vos enfants
- Rentrer progressivement dans l'eau

Pour plus de renseignements :

➤ **Administration Territoriale de Santé**

Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91

Mél : DD975-direction@sante.gouv.fr

BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon

➤ **site internet**

<https://baignades.sante.gouv.fr>



Pour la Directrice
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Cynétia MOUTOU

SIGNE