

**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE
BAIGNADE**

Analysis results from health control of bathing water

Articles L. 1332-1 à L. 1332-9, D. 1332-14 à D. 1332-38 du Code de la Santé Publique

Document destiné à l'affichage sur le lieu de baignade pour information du public

INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE :	Miquelon
N° D'ANALYSE :	2019 / 824
POINT DE SURVEILLANCE :	PLAGE DE MIRANDE
DATE DE PRELEVEMENT :	19 aout 2019
PRELEVEUR :	Philippe VENOT
DATE D'ANALYSE :	20 aout 2019
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	DTAM

(1) respect des normes AFNOR résultats non COFRAC laboratoire DTAM non agréé par le ministère de la santé

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	VALEUR GUIDE (2)	LIMITE IMPERATIVE (3)
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Coliformes totaux / 100 ml	< 1	500	10 000
Escherichia coli / 100 ml	< 1	100	20 000
Entérocoques / 100 ml	< 1	100	-
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
Coloration	Absence	-	Absence
Huiles	Absence	-	Absence
Mousses	Absence	-	Absence
Odeurs	Absence	-	Absence
Transparence	Bonne	-	> 1 m
Température	NR	-	-

(2) valeur guide : valeur guide indicatrice pouvant être dépassée de manière non significative

(3) limite impérative : valeur à ne pas dépasser

Directive n° 2006/7/CE – Décret n° 2008-990

CONCLUSION SANITAIRE / HEALTH CONCLUSION :

**Eau de bonne qualité sanitaire pour la baignade au vu des paramètres analysés.
Water with good health quality for bathing in view of parameters analysed.**

CONSEIL AUX Baigneurs :

- Ramassez vos déchets et ne les jetez pas à l'eau
- Ne pas faire baigner les animaux
- Protégez-vous du soleil (crème, etc.)
- Désinfectez et pansez vos plaies
- Surveillez vos enfants
- Rentrer progressivement dans l'eau quand celle-ci est froide



Le Directeur

Alain LE GARNEC

**Pour plus de renseignements,
contactez l'ATS**



Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon